

GETRIEBE

In den Preisen sind die Ausbaukosten enthalten, sofern nicht anders ausgewiesen. Preise incl.MwSt. ohne weitere Anbauteile. Bemerkungen sind unverbindlich.

Hersteller	Modell	Typ	ccm	KW	Motorvar.	Gänge	auch passend/Bemerkungen	Bj.	Kennung	TKM	i.O.	Foto	VKPreis€
BMW	3er	E21				4	sehr lange gelagert - evtl. Feuchtigkeitsschaden	82					35,00
BMW		E28/30			6Zyl.i.	5	ZF + GETRAG o.Umb.zu verw.	85	GETRAG.240				
BMW	3er	E30	2300		323i.6	Diff.	m.Geber Tacho	83			x		50,00
BMW	3er	E30	2300		323i.6	5	5er E28, passend bis '85	83	GETRAG		x		70,00
BMW	3er	E30	2000		320.6 i	Diff.	passt nicht E 21	85					50,00
BMW	5er	E28	2000		520.6 i	Diff.	i.O., aber leicht undicht	85			x		40,00
BMW	5er	E28	2400		524td	Diff.	v. Schalter, m.Sensor (noch ohne Beschriftung)	87			x	x	45,00
BMW	5er	E28	2400		524td	Diff.	v. Automatic, m.Sensor	85					45,00
Chrysler	600 ES					A	aus Cabrio o.Turbo, Brandschaden	86					190,00
DB	123	123D			(300 D)	4	m.Hardyschb.,o.HZ	82			x		90,00
DB	123	123D	2400		240 D	4	o.Hyd.,getestet b.80km/h,m.Hardyschb.	80			x		90,00
DB					4+6 Zyl.	4	mit Nehmerzylinder						90,00
DB	123	123D			240 D	4	alle 4 Zyl. Mercedes 123, m.Hardyschb	82					90,00
DB	123	123D			240 D	4	alle 4 Zyl. Mercedes 123	82					90,00
DB	123	123D			240 D	4	alle 4 Zyl. Mercedes 123	82					90,00
DB	123	123D			240 D	Autom.m.	220 D, 240 D	79					120,00
DB	123					Autom.m.					x		120,00
DB	123					Autom.m.	lange Standzeit	32701601722119	C02	03		3	120,00
DB	123				230.4	Autom.m.	alle Zyl.B, 123er,i.O.				x		120,00
DB	123	123D			300 D	Autom.	alle 4 Zyl. Mercedes, Rentnerwagen a.1.Hand	77			x		180,00
DB	123				300 TD	Diff.	Verbindung f.A.wellen:1 Ste.Schraubflansch, 1xSteck	82					150,00
Fiat	Cinquecento		1,1	40		5		Okt 95		?	x		verkauft
Fiat	Fiorino		1500	55		5	eventuell passend von Ritmo	85	2xTrilex				
Fiat	Panda	141A	764	25	fire	4						x	50,00
Fiat	Panda	141A	764	25	fire	4	beidseitig Trilex, ungeprüft, schlanker Anlasser andere	Okt 86					50,00
Fiat	Panda	141A	900	25	0,9 25 K	4	doppelte Schaltanlenkung oben, dicker Anlasser ande	Sep 85	2xTrilex		x		50,00
Fiat	Panda			29		4							50,00
Fiat	Punto		1108	40		5	Schiebehülse durch zerstörte Kupplung stark beschä	94		130		x	70,00
Fiat	Ritmo		1500	55		5	Uno45,75ie//Anl.vorn,unt.angelenkt,ungeprüft	85	2xTrilex				60,00
Fiat	Tipo		1,4	52	Vergaser	5		87-89	ohne		x	x	50,00
Fiat	Tipo		1,6	66	nocke-Einspri	5	m.Geber dig.Tach	Jan 90				x	120,00
Fiat	Uno fire		1000			5	ausgebaut übernommen, soll i.O. sein					x	70,00
Fiat	Uno 55	146A		40		4	Anlasser vorn,oben angelenkt,Test30km/h:	Jun 83	2xTrilex		x		50,00
Fiat	Uno 55	146A		40		4		85			x		50,00
Fiat	Uno 75ie	146A	1499	55		5		Apr 91		200	x		50,00
Fiat	Uno 75ie	146A	1500	55		5	schaltet gut><,leichte Geräusch.Ausr.lg.o.Vorgelege	87			x		40,00
Fiat	Uno II		1500		1,5 ie	5		91					90,00

Ford	Capri		2300		V6						x		80,00
Ford	Escort		1087	40		4	diverse Ford	Mrz 82					50,00
Ford	Escort	ALD	1567	77	Einspritzer	5	Halterung abgerissen (muss Alu geschweisst werden)	Sep 84					40,00
Ford	Fiesta	FBD	1100	37		4		Okt 83			x		
Ford	Fiesta	FBD	1,0/1,1			5	zerlegt, keine Defekte feststellbar. Auch Teile zu verka	86-93					30,00
Ford	Fiesta	GFJ	1,1	37	1,1i	5		.91			x		70,00
Ford	Fiesta		1800		Diesel	5	Aus Unfallfz.-Probefahrt war nicht mehr möglich	Dez 94		(1)68		x	120,00
Ford	Fiesta		1800		Diesel	5	Aus Fz.mit Mot.schd.-Probefahrt war nicht mehr mögl	Jan 91		(1)79		x	90,00
Ford					Taurus	Autom.m.	diverse Ford	81					70,00
Ford						Autom.m.	diverse Ford, T.	82					70,00
Ford	Sierra I/II				4 Z	5	Getriebe baugleich !	84/91					
Ford	Sierra		1600	59		Diff.	nur 60TKM	91		60			90,00
Ford	Sierra ?		1600	59	4 Z ?!	5	mit Hardyscheibe	91		60			120,00
Ford					4 Z ?!	5						x	90,00
Ford	Sierra				V6	5	m.Kardanzapfen + Schalthebel		839T 7006				
Honda							siehe auch unter 'Rover'						
Honda	Accord	SY	1600	55		Autom.m.		83			x		120,00
Honda	Civic	AG	1300	52		5	ungeprüft, da Unfallwagen	85	GW				70,00
Honda	Civic	AH	1500			5		86			x		90,00
Honda	Civic CRX	AF	1500		1,5 i 101 PS	5	Civic +Shuttle2WD 1,3/1,5	84					90,00
Honda	Civic CRX	AF	1500		1,5 i 101 PS	5	Civic +Shuttle2WD 1,3/1,5	85	GW				90,00
Honda	Civic	EC8	1343	55	G-KAT Verga	5		91		156	x		120,00
Honda	Civic	EC9	1386	66	16V Vergaser	Autom.	DEFEKT	88					50,00
Honda			1590	90		5	siehe "Rover 216GTi"	91					130,00
Honda	Prelude	AB	1817	74		5	ungeprüft, da Unfallwagen	85					130,00
Honda	Prelude	AB	1817	74		Autom.	ungeprüft, da Motorschaden, ohne Wandler	Apr 83		077.			130,00
Honda	Prelude	BA2			2,0 16 V	5	aus Unfall weiss	86	B2K51012064				90,00
Honda	Prelude	BA2			2,0 16 V	5		87			x		90,00
Hyundai	Lantra				1,5 63K	5	siehe Mitsubishi Colt / Lancer	Mrz 93					
Lada	Niva		1600			VG	Verteilergetriebe Allrad (a.4Gg)	85					80,00
Mazda	323	BF1	1300	44		Autom.	Automaticgetriebe, ORIGINAL 058.TKM	Aug 86			x		130,00
Mazda	323	BF2	1708	42	Diesel	5		.88		230	x		120,00
Mazda	323	BG	1598	62		5	arbeitet einwandfrei, m.Hyd.leitg.u.Nehmerzyl.	Apr 90			x	x	120,00
Mazda	626	GC	1984	74		5	5.Gang singt leicht	Okt 83			x		50,00
Mazda	626	GD	1984	66		5	sehr gut	90			x		120,00
Mazda	626/929					5	1,6l / 4 Zyl. Heckantrieb, Chromschalthebel	82					70,00
Mitsubishi	Colt	C10	1200	40		5	Lancer (m.Pneum.5G) - 23 Zähne - A.wellen	84					50,00
Mitsubishi	Colt	C10	1200	40		5	Lancer (m.Pneum.5G)	86	690P AV3257				50,00
Mitsubishi	Colt	C10II/50	1,5			5	id.,Kuppl.hyd.+Ausrückhebel müssen umgebaut werden						
Mitsubishi	Colt	C10 II	1458	51		5	Lancer (m.mech.5G)	Jun 87	A10CL EE7013				90,00
Mitsubishi	Colt	C10 II/C5	1458	51		5	Lancer (m.mech.5G)	Nov 87	A10CL ET6241		x		90,00
Mitsubishi	Colt	C10 II/C5	1468	63		5	ausgebaut aus Hyundai Lantra '93, Fz.war scheckheft		CN C 660393	114	x		125,00
Mitsubishi	Cordia		1570	55		2 x 4	Colt, Lancer	83					60,00

Mitsubishi	Galant	E10	1779	60	Turbo-D IC	5	sehr gut (2 Schaltzüge,zus.Pneumatic)	Dez 85		180	x		120,00
Mitsubishi	Galant	E30	1755	66		5		Aug 90	221VPKK//KVC				140,00
Mitsubishi	Lancer	C50	1468	66		Autom.	Automaticgetriebe mit Overdrive, DEFEKT	90		172	x	x	50,00
Nissan	Bluebird	T72	1974	77		5	wenig km !	Jun 90		095.	x		120,00
Nissan	Cherry	N12	1300	44		5		Apr 84		250	x		50,00
Nissan	Micra	K10				4 + 5	Schaltkulisse komplett baugleich 4 / 5 - Gang !!						
Nissan	Micra	K10				5	komplett neu ausgelagert		netto:		x		250,00
Nissan	Micra	K10					macht Geräusche						50,00
Nissan	Micra	K10	1200			5	im Austausch !	.92	9573673S4		x		110,00
Nissan	Micra	K10	1200				defekt (3.Gang fliegt raus ?!); nach Instandsetzung:			netto:	x		250,00
Nissan	Prairie	M10	2000			5	Prairie	84			x		70,00
Nissan	Sunny	N13	1597	66	Einspritzer	5	wg.Unfall nicht mehr testbar	Apr 90		210		x	90,00
Opel	Ascona B		1300	44		4	Ascona B m. OHC, m.Schalthebel+Gummi	81					80,00
Opel	Ascona C	C	1771	74	Einspritzer	Autom.	aus Unfall weiss	85	390 CFD-2 // 1	92		x	140,00
Opel	Ascona C						id. Kadett D, wenn b.Schaltg. 3 Bohrungen f. Halter						
Opel	Astra	F	1686	60	Turbo-D IC	5	nicht getestet, da aus Unfall, nach Angabe Voreigentü	Apr 93	16//GM9033434	210	x		150,00
Opel	Astra	F	1598	52		Autom.	A mit el.Sport- u.Winteranfahrstufe. Zerlegt und defekt	Jun 94	3 Typ 60-40 LE	160			50,00
Opel	Corsa A		1200	44	Stößelmotor	4		88	F10		x		50,00
Opel	Corsa A		1300	51		5		84					50,00
Opel	Kadett C				1,0 - 1,2	4	Kadett C	79					90,00
Opel	Kadett D		1600	40	Diesel	4	Kadette D, Asc.C	82			x		70,00
Opel	Kadett D		1300	55		4	Kadette D	82					70,00
Opel	Kadett E		1300	44		4	läuft gut	89	2121136//13056	89	x		50,00
Opel	Kadett E		1300	55		4	schaltet sauber, evtl. leichte Laufgeräusche (Radlager	85					50,00
Opel	Kadett E		1300	55		4	schaltet gut		F10		x		50,00
Opel	Kadett E		1600	54	Diesel	4		87		65	x		50,00
Opel	Kadett E		1600	54	Diesel	4	90193516 404480.0.00/02	88	F13		x		50,00
Opel	Manta B		1200				siehe "Kadett - C"						
Opel	Manta B				1,6 -		s. "Rek.kurzer Hals"						
Opel	Omega A		2000	85		5		88	G035939RT		x		70,00
Opel	Omega A		2000	85		Diff.	sehr aufwendiger Ausbau	88			x		90,00
Opel	Omega A		2400	92		5		89			x		90,00
Opel	Omega A		2400	92		Diff.	aus 5-Gg.Fz. mit ABS, sehr aufwendiger Ausbau	89			x		90,00
Opel	Rekord - E		2300		Diesel	4	m. langem Hals,m.Schalthebel+Gummi	84	90075615				90,00
Opel	Rekord - E					4	m. langem Hals	83					70,00
Opel	Rekord E				Rek.E	Autom.m.	div.Opel, m. Wandler, lange Standzeit		C5 0959877			4	90,00
Opel	Rekord E					4	m. kurzem Hals	81					70,00
Opel	Rekord E					4	m. kurzem Hals	81					70,00
Opel	Senator - D		2300		Comprex-Diesel	5		85			x		90,00
Renault	Clio		1,2	40		5	läuft gut, schaltet sauber, Getriebeöl silbrig	.91	B1046//C05378	178	x		80,00
Renault	Clio		1,2	43		5	nicht mehr prüfbar, da Motorschaden		310446//S07617	202		x	90,00
Renault	Clio		1,4	55		Autom.	defekt, vermutlich aufgrund durchgerostetem Seitende	Sep 94		155		x	70,00
Renault	Twingo		1,2	40		5	in Unfallwagen weinrotmet., ungeprüft (ausgebaut 150	.94		142			99,00

Renault	Twingo		1,2	43		5	nicht mehr prüfbar, da Unfallschaden	Aug 98	JB 1132	055			190,00
Rover	216GTI		1590	90		5	Ungeprüft, da Motorschaden, soll vorher sehr gut gela	Okt 91	P7-1099466			x	120,00
Subaru	Leone				1,8 66 kW	Diff. hint.		88					60,00
Toyota	Tercel	L2	1300	48		Autom.	sehr gut	83			x		60,00
VAG	A80						siehe "Passat"						
VAG	A100	44	1800	55	DR	Autom.		85	KAE05025				120,00
VAG	A100		2200	100	5E	4+E	m.Nehmerzyl.+Gestänge	81	MQ				70,00
VAG	A100	43		51	Diesel	4		82					70,00
VAG	A 200	43	2219	125	5E Turbo	Autom.	aus meinem Ex, ohne Wandler	82	RQ27030				120,00
VAG					5 Zyl. ?!		vermutlich Passat 32B 5Zyl.- mech.Kupplungsbetätit		QG18051				70,00
VAG	A 100	44			5 Zyl.	4+E	Audi 100 (2.Gg.kratzt leicht bei schnellem Schalten)	83	3Q ((WH))	301	x		80,00
VAG	Bus II				1,6/1,7 Diesel	4	Getriebe alte (kürzere) Version (Schaltanlenkg.stl.unten) verwendbar: Halterung mit 3x 35mm I						
VAG	Bus II				1,6 Diesel	4	Getriebe jüngere (längere) Version,defekt:gr.Kugellager hi.Z, Zapfen Eingangswelle beschädig						50,00
VAG	Bus II				1,6 D	4	Gänge lassen sich teilweise gar nicht rein/rausschalte	87					50,00
VAG	Bus II				1,6 50 PS	4	Schaltg.stl.unten, Kuppl.mech.ausgebaut	82	DH19090			x	60,00
VAG	Bus T4				1,9 Diesel	5	steht bei einem Kunden	92			x		
VAG	Bus T4				2,4 Diesel	5	Schaltung umgerüstet, da ihm die Automatic zu viel Leistung g		HOL098321107L	CFZ01	x		180,00
VAG					0,9 - 1,3	4		81	GG 14039		x		45,00
VAG	Golf I	17			Diesel	4		80			x	x	50,00
VAG	Golf I	17			Diesel	4		80	GC 05079				45,00
VAG	Golf I	17			50 PS	4		80					45,00
VAG	Golf I	17			1,3 I 60 PS	4		81					45,00
VAG	Golf	17	1100			4		81	QR		x		50,00
VAG	Golf I	17			50 PS	4		81					45,00
VAG	Golf I	17			50 PS	4		78					45,00
VAG	Golf I	17			50 PS	4		81			x		50,00
VAG	Golf I	17			1,6 / 1,8 I	?	Jetta, Scirocco	?			x?		45,00
VAG	Golf I	17			1,6 I	4	Jetta, Scirocco	81					45,00
VAG	Golf I	17			1,6 I GTI	4	Jetta, Scirocco	81			x		60,00
VAG	Golf I	17			Diesel	4	Jetta, Scirocco, ungeprüft	82					50,00
VAG	Golf I	17			Diesel	5	Jetta	82			x		70,00
VAG	Golf II	19				Autom.	passend VGI bei AT des kl. Seitendeckels						
VAG	Golf II	19			1,3		siehe Golf I						
VAG	Golf II	19			1,6		id.Golf I,wenn unt.Halterg. f. 3 durchgesteckte Bolzen						
VAG	Golf II	19	1600	53	Benziner	Autom.	ORIGINAL 105.TKM, a.Unfallfz.	Apr 89		105	x		140,00
VAG	Golf II	19	1600	51	Benziner	Autom.	ORIGINAL 048.TKM, a.Unfallfz.	90	TKA 05010	048			170,00
VAG	Golf II	19			Diesel	5	nur Deckel m.Kuppl.hebel				x		15,00
VAG	Golf II	19			Diesel	5	id.Golf I,wenn unt.Halterg. f. 3 durchgest.Bolzen						
VAG	Golf II	19	1600	40	Diesel	Autom.		86	TL 10046		x		140,00
VAG	Jetta	16					siehe "Golf"						
VAG	Passat	32B	1600	55		4+E		84		170	x		60,00
VAG	Passat	32B				4	1,3 55 PS m.lieg.ZV	80					60,00
VAG	Passat	32B			1,3 55 PS	4		83					60,00

VAG	Passat	32B			5 S	5	1897ccm 115 PS	83	VW 28072				60,00
VAG	Passat	32B			1,3 55 PS	4			YU				60,00
VAG	Passat	32B			1,3 55 PS	4	(falsch beschriftet mit 1,6l !!)f.Motor m.liegendem Vert		YU			x	60,00
VAG	Passat	32B			1,3 55 PS	4		85					60,00
VAG	Passat	32B			Turbo-Diesel	5			3M01032				90,00
VAG	Passat	32B			Turbo-Diesel	5		86	3M30045			x	120,00
VAG	Polo III	86C	1043	33	45PS	5		91		160		x	70,00
VAG	Polo III	86C	1043	33	45PS	4	ungeprüft, da Motorschaden	92	AKV09050				60,00
VAG	Polo II		1100		40 PS	4		85	GU31103				45,00
VAG	Polo II					4		85	GW			x	45,00
VAG	Polo II				40 PS	4		85	GU				45,00
VAG	Polo I				40 PS	4	Hauptwelle dreht nicht mehr, evtl. in Führungsbuchse	78				x	30,00
VAG	Polo I				HB	4	Golf, i.O.	80	Q			x	60,00
VAG	Polo				40 PS	4		84	GW 08082			x	60,00
VAG	Santana						siehe "Passat"						
VAG	Scirocco						siehe "Golf"						
,,,,,,bitte erfragen Sie Neuzugänge und Ausgänge !													